

佛冈县2020年第二季度双随机随机抽查公示表

序号	所属地区	企业名称	企业类型	检查时间	检查情况	检查结果	处理结果	备注
1	佛冈县	佛冈建滔实业有限公司	重点排污单位	2020-05-13	环评制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实情况：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1、现场见该公司正在生产。 2、现场见该企业的锅炉正在使用，废气经废气处理设施处理后排放。 3、现场见该公司的废水处理设施有运行，废水经处理后排放。 4、现场见该公司的危险废物存储在危废仓库里面。
2	佛冈县	广东吉多宝制罐有限公司	重点排污单位	2020-05-26	排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1、现场见该公司未有生产，工作人员正在对生产设备进行维护保养。 2、现场见该公司的危险废物存储在危废仓库里面。
3	佛冈县	广东博华陶瓷有限公司	重点排污单位	2020-05-26	排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1、现场见该公司一厂的仿古一号窑生产线正在生产。 2、现场见该公司的废气处理设施有运行，废气经处理后排放。 3、现场见该公司的废水经处理后循环利用，不外排。 4、现场见该公司的液体危险废物煤焦油存储在煤气站储油池里面。
4	佛冈县	佛冈县德城高分子材料有限公司	一般排污单位	2020-06-16	“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1、现场见该公司正在生产。 2、现场见该公司的废气处理设施有运行，废气经处理后排放。 3、现场见该公司的危险废物存储在危废仓库里面。
5	佛冈县	佛冈汉诺无机材料有限公司	一般排污单位	2020-04-15	“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司加强监管，遵守环保法律法规。	1、该公司现场未见生产 2、现场见该企业有两条生产线，生产产生的污水经处理设施沉淀后循环利用 3、现场见有两台废气收集设施，用于收集生产产生的粉尘 4、该公司生活污水通过化粪池收集处理
6	佛冈县	建滔（佛冈）绝缘材料有限公司	一般排污单位	2020-05-13	排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1、现场见该公司正在生产。 2、该公司的废水经处理后循环利用不外排。
7	佛冈县	佛冈县生活垃圾卫生填埋场	一般排污单位	2020-06-17	排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该垃圾填埋场继续加强管理，遵守环保法律法规。	1、现场见该垃圾填埋场正在进行垃圾填埋作业。 2、现场见该垃圾填埋场的废水处理设施有运行，废水经处理后排放。



8	佛冈县	佛冈县华丰制造有限公司	一般排污单位	2020-06-17	环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1.现场见该公司的倒模工段有生产。 2.现场见该公司有安装废气处理设施。 3.受水灾影响，现场见该公司的厂房旁有塌方。 该公司因受水灾的影响，自今年6月7日后电频炉未使用，未有进行熔炼生产。
9	佛冈县	广东华农温氏畜牧股份有限公司佛冈分公司饲料厂	一般排污单位	2020-06-23	环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1.现场见该公司正在生产。 2.现场见该公司的锅炉正在使用，锅炉使用燃料为天然气。
10	佛冈县	海兴（清远）金属有限公司	一般排污单位	2020-04-22	排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1、现场见该公司正在生产。 2、现场见该公司的废气处理设施有运行，废气经处理后排放。 3、现场见该公司的生产废水经处理后循环利用不外排。 4、现场见该公司的危险废物储存在危废仓库里面。
11	佛冈县	建滔（佛冈）特种树脂有限公司	一般排污单位	2020-06-09	治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	我局要求该公司加强监管，遵守环保法律法规，确保处理设施正常运行。	1.现场见该公司正在生产； 2.该公司废水处理有运行，废水经处理设施处理后排放，排放口有废水排放。 3.该公司废气处理设施有运行，废气经处理设施处理后排放，排放口有废气排放； 4.该公司固废仓对方规范，现场能提供转移联单和合同。
12	佛冈县	佛冈壹创印刷有限公司	一般排污单位	2020-05-11	“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1、现场见该公司正在生产。 2、现场见该公司的废气处理设施有运行，废气经处理后排放。 3、现场见该公司的危险废物储存在危废仓库里面。
13	佛冈县	老虎高性能涂料（佛冈）有限公司	一般排污单位	2020-06-09	排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常。	未发现违法行为	要求该公司继续加强管理，遵守环保法律法规。	1.现场见该公司正在生产。 2.现场见该公司的废气处理设施有运行，废气经处理后排放。 3.现场见该公司的生产过程中不产生工业废水，主要废水为生活污水，生活污水经沉淀池沉淀处理后排放。 4.现场见该公司的危险废物储存在危废仓库里面。

导出时间:2020/7/3 11:09:15