

佛冈县-2021年第3季度排污单位								
序号	所属地区	企业名称	企业类型	检查时间	检查人	检查情况	检查结果	处理结果
1	佛冈县	万兴（佛冈）玩具有限公司	一般排污单位	2021-09-29 10:28:16	黄海锋,黄敏宁	1.现场见该企业正在生产; 2.现场见该企业注塑工序和喷漆工序产生的废气经处理设施处理后高空排放; 3.该企业现场能提供环保手续相关资料; 4.现场见该企业无生产废水,生活废水经处理设施处理后排放。 该养殖场现存栏1600头,养殖产生的猪粪经发酵床发酵后外售。	未发现违法行为	
2	佛冈县	王俊养殖场	一般排污单位	2021-09-29 11:09:32	何敏良,廖礼多	1.现场见该厂仅设计木材切割、包装等工序,属环评豁免类别。 2.现场见该厂车间有收尘设施,车间切割粉尘经设施收集。 3.该厂无生产废水产生,生活废水经处理设施处理后排放。	未发现违法行为	
3	佛冈县	佛冈县汤塘镇永芳木材厂	一般排污单位	2021-09-29 10:36:47	黄海锋,廖礼多	1.现场见该企业正在生产; 2.现场该企业能提供环保相关资料; 3.现场见该企业的注塑、静电、手喷、移印、水洗等工序设备已拆除或变卖,只剩下玩具设计与研发工序,无生产废水、废气产生。	未发现违法行为	
4	佛冈县	幸运（佛冈）五金塑胶有限公司	一般排污单位	2021-09-29 10:24:22	黄海锋,黄敏宁	1.现场见该公司正在生产; 2.该公司共有8套废气处理设施,生产废气经设施处理后排放; 3.该公司无生产废水产生,生活废水经设施处理后排放; 4.现场见该公司危废仓堆放规范,现场能提供转移联单、合同; 5.该公司现场能提供2021年上半年检测报告。	未发现违法行为	
5	佛冈县	骏达（佛冈）玩具有限公司	一般排污单位	2021-09-29 11:11:19	何敏良,廖礼多	1.现场见该公司正在生产; 2.该公司共有8套废气处理设施,生产废气经设施处理后排放; 3.该公司无生产废水产生,生活废水经设施处理后排放; 4.现场见该公司危废仓堆放规范,现场能提供转移联单、合同; 5.该公司现场能提供2021年上半年检测报告。	未发现违法行为	
6	佛冈县	佛冈县龙山镇国荣矿场有限公司	一般排污单位	2021-09-29 10:57:51	廖礼多,黄敏宁	1.现场见该矿场正在生产; 2.该矿场现场能提供环保相关手续资料; 3.现场见该矿场设置有洒水车 and 喷雾炮抑尘设施; 4.现场见该矿场生产线设置有水喷淋抑尘设施; 5.现场见该矿场的喷淋废水经沉淀塔处理后循环利用。	未发现违法行为	
7	佛冈县	黄才顺养殖场	一般排污单位	2021-09-29 10:21:11	黄海锋,廖礼多	要求该养殖场继续加强管理,遵守环保相关的法律法规。 1.现场见该加工厂正在生产; 2.该厂仅涉及切割、打包等工艺,属豁免环境影响评价的建设项目; 3.该厂已向我局申请登记备案。	未发现违法行为	
8	佛冈县	佛冈县龙山镇裕富木材加工厂	一般排污单位	2021-09-29 11:38:09	何敏良,黄敏宁	1.现场见该加工厂正在生产; 2.该厂仅涉及切割、打包等工艺,属豁免环境影响评价的建设项目; 3.该厂已向我局申请登记备案。	未发现违法行为	

9	佛冈县	佛冈县方明木板厂	一般排污单位	2021-09-29 10:21:56	黄海锋,廖礼多	1.现场见该厂正在生产; 2.现场见该厂仅有木材切割、包装等工序,属于环评豁免类别; 3.现场见该厂车间有收尘设施,木屑经集气罩收集处理; 4.该厂无生产废水产生,生活污水经处理设施处理后排放。	未发现违法行为	
10	佛冈县	佛冈县合兴五金机械厂	一般排污单位	2021-09-29 10:26:54	黄海锋,黄敏宁	现场见该厂的建有3套中频炉,因错峰用电未开,均配有废气处理设施,废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后排放,现场见有工人在生产车间内进行造型工序操作。该公司生产车间正在进行卸料,废气治理设施有运行;该公司不产生生产废水,生活污水经处理后排入厂区内的鱼塘;该公司的危险废物存储在危废仓库里面,堆放规范,能提供危险废物处理合同和危废转移联单。	未发现违法行为	
11	佛冈县	永旭精化科技(清远)有限公司	一般排污单位	2021-09-29 11:10:18	何敏良,廖礼多	1、现场见该公司正在生产;2、该公司不产生生产废气和废水,主要污染物是生活污水。	未发现违法行为	
12	佛冈县	佛冈长风机械有限公司	一般排污单位	2021-09-29 10:23:27	黄海锋,廖礼多		未发现违法行为	
13	佛冈县	佛冈县宏昌机械厂	一般排污单位	2021-09-29 11:27:31	何敏良,黄敏宁	1.现场见该厂制模、打磨工序有生产;2.现场见该厂的熔炼炉未开,该厂熔炼炉产生的废气经水喷淋+湿法静电处理后排放。	未发现违法行为	
14	佛冈县	佛冈县宏睿精密机械有限公司	一般排污单位	2021-09-29 10:15:59	黄海锋,廖礼多	该公司生产设备已拆除,排污证已于2021年8月19日注销。 该公司的注塑车间和喷漆车间有生产,在注塑车间的废气经活性炭吸附处理后排放,喷漆车间的废气经生物处理后排放;该公司的危险废物存储在危废仓库里面,堆放规范,该公司有签订危险废物处理合同,最近一次危险废物转移时间是2020年10月;已要求该企业继续加强管理,遵守环保相关的法律法规。	未发现违法行为	
15	佛冈县	华联(佛冈)机械制造有限公司	一般排污单位	2021-09-29 11:15:02	何敏良,廖礼多		未发现违法行为	
16	佛冈县	清远市臻盈家居用品有限公司	一般排污单位	2021-09-29 11:00:53	廖礼多,黄敏宁	1.现场见该企业正在生产; 2.现场见该企业混砂、落砂、熔炼、浇铸等工序经降尘治理设施处理后高空排放; 3.现场该企业能提供环评、环评批复、全国排污许可证等环保相关的资料; 4.现场见该企业无生产废水产生。	未发现违法行为	
17	佛冈县	中国石化销售股份有限公司广东清远佛冈办溪加油站	一般排污单位	2021-09-29 10:37:55	何敏良,黄海锋	现场见该加油站正在停业进行升级改造。	未发现违法行为	
18	佛冈县	佛冈豪鑫环保建材有限公司	一般排污单位	2021-09-29 10:59:46	何敏良,廖礼多	1、该公司的生物质锅炉已于2021年4月升级改造为天然气锅炉;2、现场见该公司正在生产;3.该公司主要污染物为备用发电机以及锅炉产生的废气。	未发现违法行为	

19	佛冈县	佛冈县中油文芳油品有限责任公司	一般排污单位	2021-09-29 10:17:16	黄海峰,黄敏宁	1、该加油站已于2020年1月完成双层油罐改造; 2、现场见该加油站有5台加油机, 10支加油枪, 并已按照要求安装了油气回收设备, 设备运转正常。	未发现违法行为	
20	佛冈县	佛冈县家家五金家具厂	一般排污单位	2021-09-29 11:12:03	何敏良,廖礼多	1、现场见该厂的喷漆、制模工序有生产; 2、该厂喷漆工序产生的废气经废气治理设施处理后排放; 3、现场见该厂的危险废物贮存于危废仓库里面, 堆放规范。	未发现违法行为	
21	佛冈县	佛冈县龙山镇裕林建材加工厂	一般排污单位	2021-09-30 15:10:25	黄海峰,黄敏宁	1、现场见该厂已关闭, 营业执照已于2021年7月14日注销; 2、现场没找到负责人。	未发现违法行为	
22	佛冈县	佛冈县耀鼎新能源有限公司	一般排污单位	2021-09-29 11:28:52	何敏良,黄敏宁	1.现场见该企业正在生产; 2.该企业现场能提供环评批复、排污许可证、验收报告等环保相关资料。	未发现违法行为	
23	佛冈县	佛冈县明志电池配件有限公司	一般排污单位	2021-09-29 10:20:02	黄海峰,廖礼多	该公司已于2021年3月正式停止生产关闭, 现场见该公司的生产设备已拆除, 厂房正在招租中。	未发现违法行为	
24	佛冈县	正将油墨(清远)有限公司	一般排污单位	2021-09-29 11:07:54	廖礼多,黄敏宁	1.现场见该公司因业务量不足停止生产; 2.该公司配有废气处理设施;	未发现违法行为	
25	佛冈县	广东道桥沥青工程有限公司	一般排污单位	2021-09-29 10:25:11	何敏良,黄海峰	3.该公司无生产废水, 生活废水经处理设施处理后排放; 4.现场见该公司危废仓库堆放规范。	未发现违法行为	
26	佛冈县	佛冈县石角铸造厂	一般排污单位	2021-09-29 10:58:53	廖礼多,黄敏宁	1、现场见该厂正在生产, 有工人在制模; 2、该厂共有3台电熔炉, 配套了2套静电除尘废气治理设施。	未发现违法行为	
27	佛冈县	佛冈县温氏畜牧有限公司高岗猪场	一般排污单位	2021-09-29 11:17:04	何敏良,廖礼多	该养猪场因进行生物安全升级改造, 计划从2021年2月1日到12月31日停止养殖, 已向我局报备。	未发现违法行为	
28	佛冈县	广东兆联纺织有限公司	重点排污单位	2021-09-29 10:29:09	何敏良,黄海峰	1.该企业配有废气处理设施, 废气经设施处理后排放; 2.该企业配有污水处理设施, 废水经处理设施处理后排放; 3.现场见该企业危废堆放规范, 现场能提供危废专业合同、联单、台帐; 4.现场见该企业在在线监测显示监测数据正常。	未发现违法行为	
29	佛冈县	佛冈盈泰纺织印染整有限公司	重点排污单位	2021-09-29 11:13:11	廖礼多,黄敏宁	1.现场见该公司正在生产; 2.现场见该公司的废气处理设施有运行, 废气经处理后排放; 3.现场见该公司的废水处理设施有运行, 废水经处理后排放; 4.现场见该公司的危废仓库设置规范, 未见有危险废物堆放, 据该公司负责人称贮存危险废物刚刚被转移。	未发现违法行为	

30	佛冈县	科惠（佛冈）电路有限公司	重点排污单位	2021-09-29 11:26:27	何敏良,黄敏宁	1、现场见该公司正在生产，该公司共建有 两期建设项目；2、现场见该公司废水和废 气治理设施有运行，废水和废气经处理后 排放；3、现场见该公司的危险废物贮存在 危废仓库里面，危险废物堆放规范。	未发现违法行为	
----	-----	--------------	--------	---------------------	---------	---	---------	--

