

佛冈县2020年第1季度双随机抽査情况公示表

| 序号 | 所属地区 | 企业名称           | 企业类型   | 检查时间       | 检查情况                                                                                           | 检查结果    | 处理结果                  | 备注                                                                                                             |
|----|------|----------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 佛冈县  | 佛冈顺亚纺织染整有限公司   | 重点排污单位 | 2020-03-24 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;"三同时"制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理,遵守环保法律法规。 | 1.现场见该公司正在生产。<br>2.现场见该公司的废气处理设施有运行,废气经处理后排放。<br>3.现场见该公司的废水处理设施有运行,废水经处理后排放。                                  |
| 2  | 佛冈县  | 广东吉多宝制罐有限公司    | 重点排污单位 | 2020-03-31 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;"三同时"制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理,遵守环保法律法规。 | 1.现场见该公司正在生产。<br>2.现场见该公司的废水处理设施有运行,废水经处理后排放。<br>3.现场见该公司的废气处理设施有运行,废气经处理后排放。<br>4.现场见该公司的危废储存在危废仓库里面。         |
| 3  | 佛冈县  | 强丰(佛冈)制鞋有限公司   | 重点排污单位 | 2020-03-03 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;"三同时"制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理,遵守环保法律法规。 | 现场见该公司正在生产。<br>现场见该公司的废气处理设施有运行,废气经UV光解处理后排放。                                                                  |
| 4  | 佛冈县  | 佛冈县豪鑫环保建材有限公司  | 一般排污单位 | 2020-02-28 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;"三同时"制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理,遵守环保法律法规。 | 该公司的《广东省污染物排放许可证》有效期至2019年12月27日已过期,国家版污染物排放许可证未到办理时间。<br>现场见该公司未生产。<br>该公司的生物质锅炉现场未见有使用,已安装了监控摄像头,已与环保监控平台联网。 |
| 5  | 佛冈县  | 建滔(佛冈)特种树脂有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-24 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;"三同时"制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理,遵守环保法律法规。 | 1.现场见该公司正在生产。<br>2.现场见该公司的废气处理设施有运行,废气经处理后排放。<br>3.现场见该公司的废水处理设施有运行,废水经处理后排放。<br>4.现场见该公司的危险废物储存在危废仓库。         |
| 6  | 佛冈县  | 佛冈县粤华空调设备有限公司  | 一般排污单位 | 2020-02-19 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;"三同时"制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加强管理遵守环保法律法规。     | 企业在正常生产,据工作人员表示由2月11日开始投入生产,现场只见到焊接工序现场未见生产,现场只见到两台电焊机。<br>因为现在已经在颁发广东省省污染物排放许可证,新的国家排污许可证还没有要求该行业去办理。         |



|    |     |                |        |            |                                                                                                              |         |                        |                                                                                                                                                               |
|----|-----|----------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 佛冈县 | 广东同辉精密铸造有限公司   | 一般排污单位 | 2020-03-30 | 排污许可证制度落实: 已检查, 未发现异常; "三同时"制度落实: 已检查, 未发现异常; 治污设施运行情况: 已检查, 未发现异常; 环评制度落实: 已检查, 未发现异常; 污染物排放情况: 已检查, 未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理, 遵守环保法律法规。 | 1. 现场见该公司的废气处理设施有运行, 废气经处理后排放。<br>2. 现场见该公司的《广东省污染物排放许可证》有效期至2019年9月22日已过期, 国家版污染物排放许可证正在申领中。                                                                 |
| 8  | 佛冈县 | 汇康荧光科技(清远)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-03-24 | 排污许可证制度落实: 已检查, 未发现异常; "三同时"制度落实: 已检查, 未发现异常; 治污设施运行情况: 已检查, 未发现异常; 环评制度落实: 已检查, 未发现异常; 污染物排放情况: 已检查, 未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理, 遵守环保法律法规。 | 1. 现场见该公司的正在生产。<br>2. 现场见该公司的废气处理设施有运行, 废气经处理后排放。<br>3. 现场见该公司的生产废水不外排, 交给第三方有资质的公司处理。<br>4. 现场见该公司产生的危险废物存储在危废仓库。                                            |
| 9  | 佛冈县 | 佛冈县生活垃圾卫生填埋场   | 一般排污单位 | 2020-02-28 | 排污许可证制度落实: 已检查, 未发现异常; "三同时"制度落实: 已检查, 未发现异常; 治污设施运行情况: 已检查, 未发现异常; 环评制度落实: 已检查, 未发现异常; 污染物排放情况: 已检查, 未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理, 遵守环保法律法规。 | 该公司的《广东省污染物排放许可证》有限期限至2020年1月19日已过期, 国家版污染物排放许可证未到办理的时间。<br>现场见该公司的垃圾填埋场有工人在进行垃圾填埋作业。<br>现场见该公司的废水治理设施有运行, 废水经处理后排放。                                          |
| 10 | 佛冈县 | 广东松峰机械有限公司     | 一般排污单位 | 2020-03-24 | 排污许可证制度落实: 已检查, 未发现异常; "三同时"制度落实: 已检查, 未发现异常; 治污设施运行情况: 已检查, 未发现异常; 环评制度落实: 已检查, 未发现异常; 污染物排放情况: 已检查, 未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司继续加强管理, 遵守环保法律法规。 | 1. 现场见该公司的正在生产。<br>2. 现场见该公司的废气处理设施有运行, 废气经处理后排放。<br>3. 现场见该公司的废水处理设施有运行, 废水经处理后不外排用于绿化灌溉。<br>4. 该公司的《广东省污染物排放许可证》有限期限至2020年3月15日已过期, 据该公司的负责人讲国家版排污许可证正在办理中。 |
| 11 | 佛冈县 | 折鑫五金制品有限公司     | 一般排污单位 | 2020-02-25 | 排污许可证制度落实: 已检查, 未发现异常; "三同时"制度落实: 已检查, 未发现异常; 治污设施运行情况: 已检查, 未发现异常; 环评制度落实: 已检查, 未发现异常; 污染物排放情况: 已检查, 未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司复工前完善环保相关手续。      | 该公司现场未见有原材料和产品, 据该公司的负责人讲该公司因为官司从2018年停工至今, 该公司现场未能提供排污许可证。                                                                                                   |

导出时间: 2020/4/7 11:44:08