

佛冈县2022年第三季度双随机随机抽查公示表														
序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果	状态	法定代表人	正面清单	是否发现问题
1	2022年第三季度	排污单位	佛冈县白井（佛冈）电器有限公司	广东省清远市佛冈县建滔工业园	重点监管对象	陈伟红, 黄敏宁	佛冈县	2022-07-21 11:42:48	1、现场见该公司正在生产； 2、现场见该公司废气处理设施正在运行，生产废气经处理设施处理后排放； 3、该公司配套有污水处理站，生产废水经污水处理站处理后排放； 4、现场见该公司危废仓库堆放规范，现场能提供危废处理合同、进出台账、转移联单； 5、该公司现场能提供2022年上半年废水、废水第三方检测报告； 6、该公司在线监控系统未见异常。	未发现问题，终止检查并向监管部门告知检查结果。	已完成	黄喜建	否	否
2	2022年第三季度	排污单位	广东博华陶瓷有限公司	广东省佛冈县龙山镇陶瓷城	重点监管对象	黄海峰, 廖礼多	佛冈县	2022-09-23 16:34:39	1、现场见该企业正在生产； 2、该公司前段对生产产线进行升级改造，本星期正式复产； 3、现场能提供环评、环评批复、排污许可证、危废合同等环保资料； 4、现场见废气治理设施有运行。	未发现问题，终止检查并向监管部门告知检查结果。	已完成	莫永良	否	否
3	2022年第三季度	排污单位	佛冈顺亚纺织染整有限公司	迳头镇井岗村106国道	重点监管对象	何敏良, 范德清	佛冈县	2022-08-19 09:21:56	1、现场见该公司正在生产，该公司现更名为：佛冈顺亚纺织科技有限公司； 2、该公司废水处理设施正在运行，生产废水经设施处理后排放； 3、该公司废气处理设施正在运行，锅炉废气经设施处理后排放； 4、该公司现场能提供2022年上半年废水、废气环境监测报告； 5、该公司能提供环境应急预案材料； 6、该公司危废仓库堆放规范，现场能提供危废转移联单、进出库台账、第三方合同。	未发现问题，终止检查并向监管部门告知检查结果。	已完成	陈建增	否	否
4	2022年第三季度	排污单位	佛冈县温氏畜牧有限公司高岗猪场	佛冈县龙山镇学田村温氏公司内	一般监管对象	何敏良, 黄敏宁	佛冈县	2022-09-13 11:34:26	1、该项目为生猪养殖场，现场见该猪场已停止养殖，养殖场场内未见猪只； 2、该养殖场有配套废水处理设施； 3、该养殖场现场能提供营业执照。	未发现问题，终止检查并向监管部门告知检查结果。	已完成	陈海坚	否	否
5	2022年第三季度	排污单位	中国石化销售股份有限公司广东清远佛冈龙溪加油站	佛冈县石角镇龙溪管理区	一般监管对象	陈伟红, 廖礼多	佛冈县	2022-08-19 09:17:34	1、该项目为加油站，现场见该加油站正在生产； 2、该已配套油气回收装置； 3、该公司现场能提供2022年第三方检测报告； 4、该公司现场能提供营业执照、排污许可证等环保材料。	未发现问题，终止检查并向监管部门告知检查结果。	已完成	成常民	否	否



6	2022年第3季度	排污单位 中国石化销售股份有限公司广东清远佛冈惠民加油站	佛冈县石角镇吉田村106国道边	一般监管对象	黄海锋, 何敏良	佛冈县	2022-09-21 15:54:21	1、该项目为加油站, 现场见该油站正常营业; 2、该加油站已配套油气回收装置, 现场能提供2022年第三方监测报告; 3、该加油站现场能提供营业执照 1、现场见该公司已停止生产; 2、该公司已配套废气处理设施, 现场未见有废气排放; 3、该公司生产线上已无砖坯; 4、该公司部分烟气管道已拆除, 已无法生产; 5、该公司现场能提供营业执照、环评批复、排污许可证; 6、该公司负责人现场提供照片可见, 该公司已生产用电箱已张贴封条。	未发现问题整改并向监管部门告知检查结果	已完成	成带民	否	否
7	2022年第3季度	排污单位 佛冈县长大新型墙体材料有限公司	佛冈县水头镇王田庙竹仔村口	一般监管对象	廖礼多, 范德清	佛冈县	2022-09-21 11:22:51	1、现场见该公司处于停产状态; 2、该公司已配套废气处理设施, 生产废气已接入处理设施; 3、该公司生产过程无生产废水产生, 厂内已配套污水处理站, 生活废水经设施处理后排放; 4、该公司危废仓库堆放规范, 现场能提供危废合同、转账联单、进出库台账; 5、该公司现场能提供环评批复、环评验收、排污许可等环保手续; 6、该公司现场能提供2022年一、二、三季度第三方环境监测报告。	未发现问题整改并向监管部门告知检查结果	已完成	邹创艺	否	否
8	2022年第3季度	排污单位 佛冈翔鸿塑胶有限公司	佛冈县迳头镇前所村	一般监管对象	陈伟红, 黄敏宁	佛冈县	2022-08-19 09:08:38	1、现场见该公司已停产; 2、该生产线已拆除, 厂房已基本清空; 3、场内未存放生产材料及产品; 1、现场见该加油站正在经营; 2、该加油站已配套油气回收装置; 3、该加油站现场能提供2022年第三方监测报告; 4、该加油站现场能提供营业执照 1、现场见该公司机加工车间有生产, 在做收尾工作, 铸造车间没有生产; 2、该公司能提供今年一、二季度检测报告。	未发现问题整改并向监管部门告知检查结果	已完成	谭和梅	否	否
9	2022年第3季度	排污单位 佛冈正源环保材料有限公司	佛冈县石角镇大坪山	一般监管对象	陈伟红, 廖礼多	佛冈县	2022-09-23 15:57:19	1、现场见该加油站正在经营; 2、该加油站已配套油气回收装置; 3、该加油站现场能提供2022年第三方监测报告; 4、该加油站现场能提供营业执照 1、现场见该公司机加工车间有生产, 在做收尾工作, 铸造车间没有生产; 2、该公司能提供今年一、二季度检测报告。	未发现问题整改并向监管部门告知检查结果	已完成	程林康	否	否
10	2022年第3季度	排污单位 中国石油天然气股份有限公司广东清远佛冈宝联加油站	佛冈县石角镇环城西路城交警大队旁边	一般监管对象	何敏良, 范德清	佛冈县	2022-08-19 09:23:38	1、现场见该加油站正在经营; 2、该加油站已配套油气回收装置; 3、该加油站现场能提供2022年第三方监测报告; 4、该加油站现场能提供营业执照 1、现场见该公司机加工车间有生产, 在做收尾工作, 铸造车间没有生产; 2、该公司能提供今年一、二季度检测报告。	未发现问题整改并向监管部门告知检查结果	已完成		否	否
11	2022年第3季度	排污单位 广东同辉精密铸造有限公司	佛冈县迳头镇茶坪工业区广东桂鑫金属制品有限公司内	一般监管对象	黄海锋, 黄敏宁	佛冈县	2022-08-12 09:18:30	1、现场见该加油站正在经营; 2、该加油站已配套油气回收装置; 3、该加油站现场能提供2022年第三方监测报告; 4、该加油站现场能提供营业执照 1、现场见该公司机加工车间有生产, 在做收尾工作, 铸造车间没有生产; 2、该公司能提供今年一、二季度检测报告。	未发现问题整改并向监管部门告知检查结果	已完成	高鳌峰	否	否



18	2022年第3季度	排污单位	佛冈县广业环境 治理有限公司 (龙山污水处理 厂)	清远市佛冈县龙 山镇西侧, 迳二 水东侧	一般监管对象	范德清, 陈伟红	佛冈县	2022-09-06 09:41:01	1、现场见该厂正常生产; 2、废气治理设施和污水处理设施 正常运行; 3、现场能提供环评报告、环评批 复、排污许可证等环保资料。 1、该单位为乡镇卫生院; 2、该卫生院已配套污水处理设 施; 3、该卫生院设有专门的危废仓库 (医疗废物); 4、该卫生院现场能提供第三方公 司医疗废物清运协议; 5、该卫生院现场能提供2022年前 处于停产状态; 2、该公司锅炉已配套废气处理设 施, 锅炉废气经处理后排放; 3、该公司现场能提供上半年第三 方废气检测报告; 4、该公司现场能提供营业执照、 环评批复、固定污染源排污登记 证回执等材料。	未发现问题终 止检查并向监 管对象告知检 查结果	已完成		否	否
19	2022年第3季度	排污单位	清远市佛冈县迳 头镇烟岭卫生院	清远市佛冈县迳 头镇烟岭大坪街 12号	申报登记对象	范德清, 廖礼多	佛冈县	2022-09-21 11:24:36	1、该单位为乡镇卫生院; 2、该卫生院已配套污水处理设 施; 3、该卫生院设有专门的危废仓库 (医疗废物); 4、该卫生院现场能提供第三方公 司医疗废物清运协议; 5、该卫生院现场能提供2022年前 处于停产状态; 2、该公司锅炉已配套废气处理设 施, 锅炉废气经处理后排放; 3、该公司现场能提供上半年第三 方废气检测报告; 4、该公司现场能提供营业执照、 环评批复、固定污染源排污登记 证回执等材料。	未发现问题终 止检查并向监 管对象告知检 查结果	已完成		否	否
20	2022年第3季度	排污单位	佛冈龙清电力器 材有限公司	佛冈县石角镇迳 塘村	申报登记对象	何敏良, 黄海锋	佛冈县	2022-08-03 15:20:17	1、该单位为机制砂加工场, 未见 有生产; 2、该厂生产仅涉及简单破碎、 水洗工序, 生产废水循环利用不 外排; 属环评豁免建设项目; 3、该厂无生产废水, 生活废水接 入市政管网; 4、该厂无生产废水, 生活废水接 入市政管网; 5、暂未发现有环境污染泄露出厂 外。	未发现问题终 止检查并向监 管对象告知检 查结果	已完成	党智斌	否	否
21	2022年第3季度	排污单位	佛冈县和馨建筑 材料有限公司	佛冈县石角镇观 山村委湖边村早 水塘朱建忠自建 房屋1楼101号	申报登记对象	黄敏宁, 黄海锋	佛冈县	2022-09-21 11:47:32	1、现场见该厂正在生产; 2、现场见该厂仅涉及原料混合, 压制、晒干等工序; 3、该厂未见锅炉、表面处理等通 用工序; 4、该厂无生产废水, 生活废水接 入市政管网; 5、暂未发现有环境污染泄露出厂 外。	未发现问题终 止检查并向监 管对象告知检 查结果	已完成	朱建忠	否	否
22	2022年第3季度	排污单位	佛冈县石角镇志 坤新瑞材料厂	佛冈县石角镇三 莲村金佛山佛冈 县迳江水泥有限 公司自有厂房A 区	申报登记对象	何敏良, 范德清	佛冈县	2022-09-19 15:27:08	1、现场见该厂正在生产; 2、现场见该厂仅涉及原料混合, 压制、晒干等工序; 3、该厂未见锅炉、表面处理等通 用工序; 4、该厂无生产废水, 生活废水接 入市政管网; 5、暂未发现有环境污染泄露出厂 外。	未发现问题终 止检查并向监 管对象告知检 查结果	已完成	宋国志	否	否
23	2022年第3季度	排污单位	佛冈县盈弘休闲 户外用品包装有 限公司	佛冈县石角镇三 八沙罗坪枫头山 南边山脚	申报登记对象	陈伟红, 廖礼多	佛冈县	2022-08-03 15:24:35	1、现场见该厂处于停产状态; 2、该厂已配套废气处理设施; 3、该厂现场能提供营业执照、 环评批复、排污许可证回执。	未发现问题终 止检查并向监 管对象告知检 查结果	已完成	王琦琳	否	否
24	2022年第3季度	排污单位	佛冈县超宝油气 供应有限公司	佛冈县龙山镇从 化围村S252线东 边山脚	申报登记对象	黄海锋, 何敏良	佛冈县	2022-09-26 09:07:10	1、现场见该油站正常营业; 2、现场见该油站油气回收系统正 常运行; 3、现场能提供油气回收综合治理 验收监测报告。	未发现问题终 止检查并向监 管对象告知检 查结果	已完成		否	否

12	2022年第3季度	排污单位	老虎表面技术有限公司	广东省清远市佛冈县石角镇莲溪村委柯木迳村	一般监管对象	何敬良, 陈伟红	佛冈县	2022-09-21 11:38:20	1、现场见该公司正在生产； 2、该公司已配套废气处理设施，生产废气经设施收集处理后排放； 3、现场见该公司危废仓堆放规范，现场能提供危废合同、进出台账、转移联单； 4、该公司现场能提供营业执照、环评报告书、环保验收、排污许可证等环保资料。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知检 查结果	已完成	石太能	否	否
13	2022年第3季度	排污单位	佛冈县亨地水泥有限公司	广东省清远市佛冈县石角镇三八莲塘	一般监管对象	廖礼多, 范德清	佛冈县	2022-08-03 15:45:00	1、现场见该公司正在生产； 2、该公司有配套收尘设备，生产粉尘经设施收集处理； 3、该公司无生产废水，生活废水用于灌溉场内绿化不外排； 4、该公司现场能提供2022年上半年第三方监测报告； 5、该公司现场能提供营业执照、环评批复、排污许可证等材料。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知检 查结果	已完成	邵琴	否	否
14	2022年第3季度	排污单位	佛冈县恒鑫金属制品有限公司	佛冈县汤塘镇升平村106国道东，侧长流山即佛冈精达科技有限公司内	一般监管对象	何敬良, 陈伟红	佛冈县	2022-08-03 15:22:21	1、现场未见该企业未生产； 2、电话与该企业负责人取得联系，该企业负责人称，现身处外省，短期内不回来，目前已停产了半年多，复产时间待定； 3、现场见该企业生产车间未见堆放有原材料和成品。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知检 查结果	已完成	杨积根	否	否
15	2022年第3季度	排污单位	佛冈县妇幼保健计划生育服务中心	佛冈县石角镇诗松西路48号	一般监管对象	廖礼多, 黄敏宁	佛冈县	2022-09-13 11:47:46	1、该排污单位为专科医院，现场见该医院正在运营； 2、该医院配套废水处理设施，现场见该设施正在运行； 3、该医院配有专门的危废仓库，现场能提供转移合同、转移台账； 4、该医院现场能提供2022年第三	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知检 查结果	已完成		否	否
16	2022年第3季度	排污单位	清远市臻盈家居用品有限公司	佛冈县龙山镇学田工业佛县双碱花园制品有限公司厂区内第1号车间B区第11-20卡	一般监管对象	黄海峰, 廖礼多	佛冈县	2022-08-09 15:40:54	1、现场见该企业正常生产； 2、废气治理设施正常运行，无生产废水产生； 3、该企业现场负责人能提供环评、环评批复、排污许可证、应急预案等环保手续。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知检 查结果	已完成	简志标	否	否
17	2022年第3季度	排污单位	佛冈县鼎盛金属制品厂	佛冈县石角镇莲溪管理区白汶前村大塘坊	一般监管对象	何敬良, 黄敏宁	佛冈县	2022-08-03 15:18:51	1、现场见厂处于停产状态； 2、该厂场内建有天然气站，生产燃料为天然气； 3、该厂已配套废气处理设施； 4、该厂现场能提供营业执照、环评批复、排污许可证等。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知检 查结果	已完成	陈辉	否	否



25	2022年第3季度	排污单位	佛冈县汤塘镇联兴包装材料厂	佛冈县汤塘镇联兴村二经济合作社岭岗山地	申报登记对象	范德清, 黄敏宁	佛冈县	2022-08-03 16:00:57	1、现场见该企业正常生产; 2、现场负责人能提供环评、环评批复、验收报告、排污许可证等环保资料; 3、废气治理设施正常运行, 生产废气经活性炭吸附后排放;	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否
26	2022年第3季度	排污单位	佛冈县高岗镇范振文加工店	佛冈县高岗镇三江村委东岗自然村	申报登记对象	陈伟红, 何敏良	佛冈县	2022-09-21 11:40:02	1、现场见该加工店已停产; 2、该加工店为农用具加工店; 3、现场见该加工店无生产废水、生产废水排放; 4、该加工店已办理营业执照。	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否
27	2022年第3季度	环评批复	清远天顺高新材料有限公司年产18.5万吨日用化工新材料项目	广东省清远市佛冈县汤塘镇广清经济特别合作区广佛(佛冈)产业转移工业园	重点行业项目	何敏良, 黄海峰	佛冈县	2022-09-09 16:36:17	1、该企业厂房正在建设中, 未到验收阶段。	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否
28	2022年第3季度	环评批复	广东通驿高速公路服务区有限公司佛冈江坳服务区北区加油站建设项目	汕湛高速公路惠州至清远段二期佛冈江坳服务区	一般行业项目	范德清, 陈伟红	佛冈县	2022-08-22 11:43:46	1、该建设项目已完成验收; 2、现场见该加油站的汽油枪数量为25支, 有安装液位仪和油气回收系统; 3、现场该加油站负责人能提供环评、环评批复、排污许可证登记表等环保资料。	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否
29	2022年第3季度	环评批复	佛冈县义泰五金制品有限公司年产炉头10000吨技改项目	佛冈县石角镇龙溪二围沙丘	一般行业项目	廖礼多, 黄敏宁	佛冈县	2022-09-13 11:46:37	1、现场见该项目已停止建设; 2、该项目已停止生产, 现场无废水、废气排放; 3、厂内未见有工作人员在场。	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否
30	2022年第3季度	环评批复	佛冈给力机械有限公司年产吹瓶机40台建设项目	佛冈县汤塘镇黄花湖工业区陂头村口	一般行业项目	廖礼多, 范德清	佛冈县	2022-09-28 08:55:24	1、该企业现场能提供环评、环评批复、排污登记等环保资料。	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否
31	2022年第3季度	环评批复	佛冈正裕合机械制造有限公司年产2万吨铝压铸件建设项目	佛冈县石角镇三八永康工业园(原佛冈县金星五金家具铸造有限公司5号厂)	一般行业项目	何敏良, 陈伟红	佛冈县	2022-09-19 15:17:06	1、现场见该项目已停止建设; 2、该项目已停止生产, 现场见厂房已闲置; 3、现场未找到项目负责人及工作人员。	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否
32	2022年第3季度	环评批复	广东省佛冈县汤塘镇贵田石场年产10万m3建筑垃圾用混合花岗岩矿山区积出0.05594km2变更为0.08345km2建	广东省佛冈县汤塘镇三门村贵田东心园	一般行业项目	黄海峰, 范德清	佛冈县	2022-07-21 11:37:20	1、现场见该企业未有生产; 2、据现场负责人称:因采矿证到期, 现处于停产状态。	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否
33	2022年第3季度	环评批复	佛冈县宏利金属制品厂年产3万吨铸锻件技改扩	佛冈县石角镇莲溪管理区白坎前村大塘坳	一般行业项目	陈伟红, 何敏良	佛冈县	2022-09-19 15:22:56	1、现场见该项目用地部分处于平整阶段, 部分在建; 2、现场未见有生产, 未发现有废水、废气排放; 3、该项目现场能提供环评报告、环评批复、营业执照等材料。	未发现问题整改, 检查并向监管部门报告知检	已完成	否	否

34	2022年第3季度	环评批复	佛冈县新联水治理工程	佛冈县高岗镇	一般行业项目	廖礼多, 黄敏宁	佛冈县	2022-09-21 11:29:54	1、该建设项目为中小河流治理工程, 现场见该项目已建成; 2、该项目无废水、废气排放, 现场未发现生态环境污染; 3、现场由管理方高岗镇人民政府工作人员陪同检查	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知 查结果	已完成			否
35	2022年第3季度	环评批复	佛冈县鑫正金属制品有限公司年产120000平方米空调钣金件喷涂生产线建设项目	清远市佛冈县汤塘镇联和村(佛冈)(创力(佛冈)体育用品有限公司内)	一般行业项目	何敏良, 范德清	佛冈县	2022-08-03 15:24:41	1、现场见该企业正在生产; 2、该企业负责人能提供环评报告、环评批复、验收报告以及排污许可证登记表等环保资料; 3、现场见该企业只有喷涂线, 据现场负责人称: 电泳线尚未建成。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知 查结果	已完成			否
36	2022年第3季度	环评批复	广东华农温氏畜牧股份有限公司锅炉燃料(生物质)改造	佛冈县龙山镇学田村广东华农温氏畜牧股份有限公司内	一般行业项目	廖礼多, 陈伟红	佛冈县	2022-09-23 16:05:33	1、该企业负责人现场能提供环评报告、环评批复、固定污染源排污登记回执、验收报告等环评资料。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知 查结果	已完成			否
37	2022年第3季度	环评批复	佛冈县石角镇品泰日用品厂建设项目	佛冈县石角镇莲溪下围村佛仔前村自建厂房B幢A区	一般行业项目	黄海峰, 廖礼多	佛冈县	2022-09-21 15:57:52	1、现场见该项目已建成; 2、该项目已配套废气处理设施, 生产废气经设施处理后排放; 3、该项目生产废水为冷却水啊废水循环利用不外排; 4、该项目现场能提供环评批复。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知 查结果	已完成			否
38	2022年第3季度	环评批复	佛冈金城金属制品有限公司110KV变电站工程	清远市佛冈县汤塘镇团镇村广东省佛冈金城金属制品有限公司	一般行业项目	何敏良, 陈伟红	佛冈县	2022-09-26 09:03:17	1、现场能提供建设项目环境影响报告表、环评批复、应急预案、验收意见等环保资料。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知 查结果	已完成			否
39	2022年第3季度	环评批复	佛冈县中兴五金铸件厂年产13000吨铸件改扩建项目	佛冈县石角镇龙溪村下围	一般行业项目	黄敏宁, 范德清	佛冈县	2022-07-21 11:50:49	1、现场见该项目已建成; 2、该项目已建成一备一用两台中频炉; 3、该厂已配套废气处理设施, 废气经设施处理后排放; 4、该厂现场能提供营业执照、环评批复、排污许可证。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知 查结果	已完成			否
40	2022年第3季度	环评批复	佛冈华润燃气有限公司北部LNG气站工程建设项目	清远市佛冈县连头镇清远南玻节能新材料有限公司内	一般行业项目	廖礼多, 陈伟红	佛冈县	2022-08-19 09:10:39	1、现场见该项目已建成; 2、生活废水已接入南玻公司污水处理设施进行处理; 3、现场能提供环评报告、环评批复、环评验收资料; 4、该项目已办理突发环境事件风险评估报告。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知 查结果	已完成			否
41	2022年第3季度	环评批复	佛冈县俊皓金属制品有限公司年产12000吨铸件建设项目	佛冈县石角镇吉田村	一般行业项目	黄敏宁, 黄海峰	佛冈县	2022-07-21 11:40:11	1、现场见该项目已建成; 2、现场见该项目已配套一备一用两台电炉; 3、该建设项目已配废气处理设施; 4、该项目现场能提供营业执照、环评批复、环评验收资料。	未发现环境问题 止检查并向 管对象告知 查结果	已完成			否



42	2022年第三季度	环评批复	佛冈县石角铸造厂年产17500吨铸件改扩建项目	佛冈县石角镇连溪管理区下围村沙丘	一般行业项目	何敬良, 廖礼多	佛冈县	2022-07-18 16:29:48	1、现场见该项目已建成; 2、现场见该厂建有一备一用的两台中频炉; 3、该厂已配套废气处理设施; 4、该厂已配套废水处理设施; 5、该厂现场能提供营业执照、环评批复、排污许可证。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成			否
----	-----------	------	-------------------------	------------------	--------	----------	-----	---------------------	---	-----------------------	-----	--	--	---

